



## Der Bohrer

Der Wendelbohrer ist die fachlich richtige Bezeichnung für den Bohrer. Oft wird er auch als Spiralbohrer bezeichnet.

Der Bohrer hat einen kegelförmigen Kopf. Bei einem HSS-Bohrer ist der Kopf mit einem Winkel von 118 Grad zugespitzt. Der Holzbohrer hat eine Zentrierspitze und der Steinbohrer einen stumpfen Kopf. Der Wendelbohrer hat zwei Schneiden, die entlang des Bohrers bis zum Schaft führen.

Als Schaft wird der untere, nicht mit Schneiden ausgestattete Teil des Bohrers genannt. Auf dem Schaft befinden sich meistens die Größenangabe und weitere Angaben des Bohrers.



Onlinematerial

